

## 過去の調達依頼・修理依頼とそれらの納品事例

レガシーなコンピュータと付属製品・部品・周辺装置・テスター・メディアなど、旧式でメーカーや販売会社から EOL・EOSL (製造中止・サポート終了など)の理由で調達困難・修理などを断られるもの等の取り扱いをいたします。

これらの事例は、入手の可否にかかわらず、お客様からのご要望とその時点での結果などを掲載しておりますが、今この時点で入手可能かどうかは再調査の必要があります。また、現在は入手出来なくとも半年後あるいは、1年後に入手出来た事例も多数あります。しかし、入手が可能なチャンスは確実に少なくなって来つつあり特に、Y2K (Year2000) さらに、リーマン Shock を境に一段と入手が困難となってきておりますので、予備在庫をお早めにお持ちください。

### ご注意：

弊社は調達や修理で御見積以後急遽、国内・海外の保有品がなくなった場合には再度の御見積となりますが、修理・販売済製品の保証期間内であっても調達不可であった場合、キャンセルさせていただきます。また納期は目安であり、保証するものではありません。遅延や納品不可によって生じた一切の損害には応じかねますので、ご了承の上ご注文ください。

下記事例の詳細内容は mail、電話等にてお問い合わせください。

弊社は装置・機器の延命のために、EOSL-ed の製品サポート ( SUN サポート、HP サポート、SGI サポート、IBM サポート、DEC サポート、DELL サポート ) を Main Job として行っております。

下記製品、部品調達や修理は過去取り扱ったもののほんの一例です。現時点で調達、修理できるかは再調査の必要がございますので、上記の製品・部品のモデル、PartNumber 等をお知らせください。

詳しくは下記までお問い合わせください。

## < お問い合わせ先 >

### 製品・部品の調達：

営業 広島市佐伯区旭園3番33号 清水ビル3F (〒731-5133)

電話：082-924-4044 (代表)

FAX：082-924-4144

email: [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com)

### 製品・部品の修理：

広島メンテナンスサービスセンター (HIRMSC)

住所・電話・FAX は本社と同じ

email: [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

東京メンテナンスサービスセンター (TOKMSC)

東京都台東区柳橋2丁目19番8号

材商会館ビル2F (〒111-0052)

電話：03-5687-5910

FAX：03-5687-5965

email: [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com)



## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

<u>Date</u>	<u>Manufacturer</u>	<u>Nomenclature</u>	<u>Part Number</u>	<u>Description</u>	<u>Request</u>	<u>=Availability/結果</u>	
May/2012、	Toshiba、	HDD	2.5"	MK1926FCV	調達、	=可能	
May/2012、	Buffalo、	HD-H40FB	40GB	PATA	調達、	=可能	
Apr/2012、	Printronix、	Printer	model:LP6040L	電源 board	P/N:105018-001	調達、=可能	
Apr/2012、	Hitachi、	HDD	2.5"	model:HTS421240H	調達、	=可能	
Apr/2012、	HP、	B2600	FDD	P/N:A7788-64001	choutatsu、	=可	
Apr/2012、	SUN、	Ultra60	NVRAM	設定と販売、	=可		
Apr/2012、	SUN、	19"	CRT monitor	調達、	=代用品	LCD monitor 可	
Apr/2012、	Seagate、	HDD	ST34520N	調達、	=在庫あり/Teated		
Apr/2012、	STMICRO、	SUN 用	M48T08-100PC1	値の設定後販売、	=可能		
April/2012、	SUN、	SPARCStation20/SS20	用 HDD	ST31200WC	調達、	=可能	
Apr/2012、	SUN、	Ultra5	model360	本体の販売、	=可能		
Apr/2012、	HP、	B2600	Graphic board	P/N:A4982-66502	choutatsu、	=可能	
Apr/2012、	TEAC、	FDD	FD-05HF	240-U	P/N:19307522-40	SCSI FDD 調達、=可能	
Apr/2012、	Motorolla、	MVME147S-1	調達、	=used	で可能		
Apr/2012、	MAC、	Trackball	調達、	=used	で可能		
Apr/2012、	DELL、	GX520	と GX620	用電源	H220P-01	調達、=可能	
Apr/2012、	DEC、	RD32-A	disk drive	調達、	=PDP FORMAT 済で調達		
Apr/2012、	TeleVideoInc、	TVI990	terminal	調達、	=TVI 社は 2011 年 9 月ですべての製品製造販売を中止/Used	で調達可	
Apr/2012、	HP、	712/100	P/N:A2615A	調達、	=可能		
Apr/2012、	HP、	B2600	System board、	電源	及び HDD	36GB/LC 調達、=すべて可能	
Apr/2012、	SUN、	E4500	cooling module	調達、	=可能		
Apr/2012、	HP、	HP9000/735	mouse	46060B	keyboard	46021A 調達、=可能	
Mar/2012、	WesterDigital、	HDD	WD200EB-00CSF0	PATA	20GB	調達、=可能	
Mar/2012、	SUN、	Fire4800	CPU	P/N:540-6078	540-5821	559-0072、=調達は可能	
Mar/2012、	Toshiba、	UX7000	/E4500	電源	P/N:300-1444	調達、=可能	
Mar/2012、	Toshiba、	UX7000F	/V240	CPU	FAN	調達、=代替品 NEW で可能	
Mar/2012、	DEC、	VAX	電源、	ASTEC	model:AE302-3500	P/N:30-49549-01 調達、=可能	
Mar/2012、	DEC、	Terminal	model:VT320-H2	VT520	調達、	=CRT tube 交換済で可能	
Mar/2012、	HP、	Proliant	DL580	G5	調達、	=可能	
Mar/2012、	HP、	PC	VECTRA	VL400	SF7/866	本体調達、=可能	
Mar/2012、	Toshiba	AS7000	U30/300CR	オーバーホール済装置購入、	=同一構成で可能		
Mar/2012、	Seagate、	ST336607LW	ST373455LW	ST373207LW	の調達、	=可能	
Mar/2012、	HP、	715/64	LW	HDD、	調達、	=対応可能	
Mar/2012、	SUN、	SPARC	LX	電源	P/N:300-1101	model:PEX643-30 調達、=対応可	
Mar/2012、	TDK	RAMBDA、	電源	LWD50-1515、	LWD15-1212	および HKT50-5FF、	EWS300-24 調達、=EWS300-24 は可、他は修理可

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センター [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Mar/2012、Seagate、LW HDD、ST373207LW ST3146855LW 調達、=ともに NEW で可能

Mar/2012、DEC、VS2000 HDD、P/N:4A-TD54-A 調達、=可能

Mar/2012、SUN、S-4/20H Graphic board、P/N:501-2253 501-2955 調達、=可能

Mar/2012、SUN、SS20 CD-ROM drive、P/N: 540-2500 調達、=可能

Mar/2012、SGI、IO3B board、P/N :030-0222-004 調達、=可能

Feb/2012、Compaq、PC D5PM parts、電源及び Mother board 調達、=可能

Feb/2012、Seagate MAXTOR、ST3300655LC ATLAS 10K5-300SCA、調達、=対応済

Feb/2012、SUN、CRT monitor model CPD-4410、代替品調達、=対応済

Feb/2012、Nippon Electronics Memory Industry Co. =NEMIC-LAMBDA、電源 モデル LWD50-1515、調達、=互換品で可能

Feb/2012、DEC、TK70E テープ装置 および RF30E 150MB HDD、調達、=可能

Feb/2012、IBM、RS6000 用電源 P/N:71F0264、調達、=可能

Feb/2012、HIRSHMANN、Switching Hub MACH104-20TX-FR M-SFP-SX/LC など、調達、=可能

Feb/2012、TWK、Encoder モデル CLS65-4096G4096K2G04、調達、=可能

Feb/2012、HP、C3324A 用 HDD P/N:A2084-69013、調達、=可能

Feb/2012、Seagate、HDD モデル ST3160215A 160GB、調達、=可能/代替品 ST3160812A

Feb/2012、SUN、AXi System board、調達、=可能

Feb/2012、HP、REALTIME CLOCK kit P/N:A1658-86004、調達、=可能

Feb/2012、SUN、LTO Autochanger Library tape 装置 ドライブ P/N:380-0811、調達、=可能

Feb/2012、Hitachi、HDD モデル DTLA-305020 P/N:07N3924 EIDE 20GB、調達、=可能

Feb/2012、HP、Proliant モデル DL580 G4 本体、P/N:343056-B21、410061-B21 など、調達、=可能

Feb/2012、CISCO、FAN TRAY P/N:800-20021-01、調達、=可能

Feb/2012、HP、HDD モデル C3324A、調達、=可能

Feb/2012、TEAC、FDD モデル FD-55GFR、調達、=可能

Feb/2012、Fujitsu、HDD モデル M2246CA、調達、=可能

Feb/2012、Microsoft、Windows95 English OS、調達、=可能/在庫あり

Feb/2012、IBM、HDD モデル IC25N010ATCS040-01 10GB および IC25N020ATCS040-01 20GB、調達、=可能

Feb/2012、DELL、Optiplex745MT 電源、調達、=可能

Feb/2012、HGST、HDD モデル HUS103030FL3800、調達、=可能

Jan/2012、Seagate、HDD モデル ST33000007LC、調達、=可能

Jan/2012、Fujitsu、HDD モデル M2243AS2、調達、=代替 M2243AS で可能

Jan/2012、HP、C3000 Memory、P/N:A4994A 256MB および A3863-66501 512MB、調達、=可能

Jan/2012、ZIPPY /EMACS、電源 P/N:SP2-4300F、調達、=可能

Jan/2012、SUN、V880 電源 P/N:300-1353 X9697A 調達、=可能

Jan/2012、HP、B132L 本体、調達、=可能

Jan/2012、HP、Memory kit P/N:397413-B21、調達、=可能

Jan/2012、SGI、System board P/N:030-8123-016 Indy 用 調達、=可能

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmisc@workmanship.com](mailto:hirmisc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商会館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Jan/2012、SGI、HDD P/N:013-2220-001 2GB 調達、=代替在庫保有品 NEW をリサイズして対応可
Jan/2012、HGST、HDD model:HDP725050GLAT80 10 台調達、=可能
Jan/2012、SUN、HDD P/N:390-0166 V480 用 73GB model:MAT3073F 5 台調達、=可能
Jan/2012、SUN、電源 P/N:300-1444 調達、=在庫保有あり、300-1260 でも在庫対応可能
Jan/2012、Motorola、MVME162-200 調達、=可能
Jan/2012、SUN、parts P/N:240-2159 330-1753 501-2462 調達、=すべて可能
Jan/2012、SUN、HDD 1GB SS20 用 P/N:370-1753 ST31200WC 調達、=在庫保有あり
Dec/2011、HP、Keyboard P/N:A2880B Japanese 調達、=調達済しかし、10May2012 現在是对应不可
Dec/2011、CISCO、Router model:3745 調達、=可能
Dec/2011、Agilent、電源 P/N:41423A 1000V SMU 調達または修理、=修理のみ可、費用は交換 parts により変動
Dec/2011、Panasonic、FDD model:JU-475-4 APJ 調達、=可能
Dec/2011、SUN、HDD StorEdge 3120JBOD P/N:595-7180 調達、=可能
Dec/2011、HP、HDD 411089-B22 418367-B21 の調達、=すべて可能
Dec/2011、TDK、電源 model:MK-11-5 5V/20A の調達、=可能
Dec/2011、Toshiba、HDD Magnia 3200 用 MAN3367MC 36GB の調達、=代替品のリサイズで対応可能
Dec/2011、Toshiba、FW2300 本体の調達、=代替装置 SUN Ultra2 で可能
Dec/2011、Seagate、HDD ST31055N 1GB 調達、=在庫保有あり
Dec/2011、Pacific Power Products (3P)、電源 model:KPP401-89 修理、=可能
Nov/2011、Fujitsu、HDD M2249E ESDI I/F ドライブ 調達、=代替品 ST4384E で可能
Nov/2011、COMPAQ、電源 model:HP 146SNQ P/N:332829-001 調達、=可能
Nov/2011、Printronic、Printer P6040L parts P/N:105428-001 104678-001 108726-001 調達、=可能、P6040L は装置在庫あり
Nov/2011、HP、DVD-ROM ドライブ B2600 用の調達、=可能
Nov/2011、IOMEGA、ZIP ドライブ 250MB Windows/NT 用の調達、=可能
Nov/2011、Seagate、HDD ST34573N 4.5GB Narrow 10dai 調達、=可能
Nov/2011、Seagate、HDD ST31000340NS 1TB 調達、=代替品 ST31000524NS で可能
Oct/2011、HP、board 98628 DATA COMM 用インターフェース 調達、=可能
Oct/2011、Stratus、電源 P/N: AA-P70100 調達、=可能
Oct/2011、Stratus、HDD ftServer 用 P/N: AA-D53400 調達、=可能
Oct/2011、NCD、Terminal N400 調達、=代替互換品で可能
Oct/2011、、tape メディア QIC DC6525 525MB 調達、=可能
Oct/2011、、HDD 9GB narrow FW2000 用 調達、=代替品、在庫保有品で可能
Oct/2011、EPSON、PC Endevor AT960 調達、=可能
Oct/2011、NEC、PC board DA12-16 Contec 調達、=可能
Oct/2011、Seagate、HDD ST373455LW ST373307LC 調達、=可能
Oct/2011、Hitachi、HDD IC35L073UWDY10 調達、=可能

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / *WORKMANSHIP Co., Ltd.* <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センター [hirmisc@workmanship.com](mailto:hirmisc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date、Manufacturer、Nomenclature、Part Number、Description、Request、=Availability/結果

Oct/2011、SUN、電源 P/N:300-1342 Ultra2 調達、=在庫保有あり
Oct/2011、SUN、CPU 75MHz P/N:501-2925 SS20 用 調達、=在庫保有あり
Oct/2011、Seagate、HDD ST3750640NS NEW で調達、=可能
Oct/2011、SUN、parts P/N: 540-6336 540-5418 370-7672 370-7974 595-7223 375-3120 375-3247 調達、=可能
Oct/2011、HP、Netserver LC3-Liii 500MHz 本体調達、=可能
Oct/2011、SUN、memory P/N:501-2480 調達、=可能
Oct/2011、MATROX GENESIS、cable P/N:IMG-7W2-TO-5BNC 調達、=可能
Oct/2011、Toshiba、HDD MK234FC 調達、=代替品として MK234FCH-1 で可能
Oct/2011、COMPAQ、tape ドライブ DDS3 P/N:122873-001 E0D003 修理または代替品、=どちらも可能
Oct/2011、Integrated Power Design、電源 P/N:CE-300-5009-I03N5 NEW の調達、=可能
Sep/2011、BBC、DC Servo Motor AXEM MD17HSR0503 R0503 NEW の調達、=可能
Sep/2011、HP、port module 9000/D220 server 用 J2485 P/N:J2485-60010 調達、=在庫保有あり
Sep/2011、HP、FAN B180L 用内部 調達、=代替品で可能
Sep/2011、SUN、HDD SS20 用 調達、=在庫保有あり
Sep/2011、CISCO、Switch Catalyst E3560G-48TS-E 調達、=可能
Sep/2011、HP、HDD 745i 用 1GB/SE P/N:A3182-60001 調達、=可能
Sep/2011、ASUS、Video board P/N:EN7600GT/2DHT 調達、=可能
Sep/2011、SUN、修理 Blade1000 boot できない オンサイト修理依頼、=可能
Sep/2011、Western Digital、SATA HDD model:WD1600YS-23SHB0 調達、=可能
Sep/2011、NMB、FAN UX2000i 1280S 用 model:2806GL-04W-B59 調達、=可能
Sep/2011、SUN、CRT monitor 21" P/N:365-1383 365-1408 調達、=LCD monitor で代替可能
Aug/2011、SUN、System board Ultra1 P/N:501-2486 調達、=在庫保有あり
Aug/2011、HP、FDD ワークステーション用 1.44MB A4180A /FD-235HG-C897 /0950-2377 で調達、=可能
Aug/2011、HP、コネクタ C3000 P/N:1253-0635 調達、可能
Aug/2011、ETRI と NMB、FAN P/N:148VK0282030 と 3610PS-12T-B10-A00 調達、=可能
Aug/2011、COMPAQ、電源 P/N:PS-7201-2C 調達、=可能
Aug/2011、ADLINK、NUPRO-851DV 調達、=可能
Aug/2011、IOMEGA、ZIP 100MB doraibu model:Z100SI P/N:02978D02 調達、=在庫保有あり
Aug/2011、Logitec、Duplicator OMNISCSI one to one 調達、=可能、正式代理店の交渉開始
Aug/2011、DEC、電源 DEC1200 用 API-6029 調達、=可能
Aug/2011、IBM、HDD RS6000 7013-595 用 調達、=可能
Aug/2011、SUN、HDD unit 540-6611 調達、=可能
Aug/2011、TEAC、FDD model:FD-235HG3406U 調達、=可能
Aug/2011、SUN、memory V120 370-4281/512MB 370-4874/1GB 調達、=可能
Aug/2011、IBM、model:DPSS-336950 P/N:07N3100 調達、=可能

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/*WORKMANSHIP Co., Ltd.* <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センター [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request	Availability	結果
Aug/2011	Compaq	D530CMT	用 Video board P/N:322891-001	調達	=可能	
Aug/2011	HP	B180L parts	System board P/N:A4190-66528 電源 DPS-200QBA FDD TEAC FD-05HG 6700-U	調達	=可能	
Aug/2011	SUN	Ultra1E	System board P/N:501-4676 CD-ROM ドライブ P/N:370-2816	調達	=可能	
Aug/2011	IBM	外付け MO	P/N:5559-004 調達	=代替品 P/N:66G7510	で可能	
Aug/2011	Motorola	JMVME162PA-252SE		調達	=可能	
Aug/2011	DELL	Mirror	用 HDD P/N:SG-0GC823 73GB wide	調達	=可能	
Jul/2011	HP	C3000	本体調達 HDD 9GB/A4997A Video board/A4977A	調達	=すべて可能	
Jul/2011	Toshiba	AS4085	CPU 501-2925 電源 P/N:300-1279	調達	=可能	
Jul/2011	HP	CD-ROM	P/N:0950-2871 STD22400N P/N:70102106-004	調達	=可能	
Jul/2011	HP	C3000	memory P/N:A4994A	10 枚程度	=可能	
Jul/2011	SUN	E3000	本体 SCSI wide	調達	=オーバーホール済で可能	
Jul/2011	SGI	O2	電源 P/N:060-0032-001	調達	=可能	
Jul/2011	DELL	電源/NEW	HP-U2106F3	調達	=新品で可能	
Jul/2011	SUN	E450	オンサイト修理	=可能	本体の在庫 HIRMSC および TOKMSC	とも保有
Jul/2011	SUN	SS5 mode170	調達	=可能	お客様の spec	で調整いたします
Jul/2011	SGI	IRIS	用 HDD	調達	=代替品で可能	
Jul/2011	HP	B2600	SCSI board P/N:A4999A	調達	=可能	
Jul/2011	SUN	parts	540-7355 540-7868/T5120	用 146GB HDD	調達	=可能
Jul/2011	IBM	XT-8750S	/Maxtor OEM 870MB HDD	調達	=1台のみ可能	
Jul/2011	Toshiba	UX7000	E4500 E3500 のオンサイト修理と 電源 P/N:300-1444 300-1260	調達	=すべて可能	
Jul/2011	Toshiba	UX7000	E250 用 HDD ST39102LC 9.1GB	調達	=代替品のリサイズで対応可	
Jul/2011	DEC	PDP11	用 HDD RD53-EA	調達	=可能	
Jul/2011	HP	B132L+	HDD P/N:A1658-69021 A1658-60021	調達	=可能	
Jul/2011	Xycom	XVME-655		調達	=1枚限りで可能	
Jul/2011	Seagate	ST3160023A	x55 台	調達	=可能	
Jul/2011	SUN	19" monitor	365-1420	販売	=在庫保有あり	
Jun/2011	HP	7906	14" ドライブの調達	=可能	修理やオーバーホール可能	。HP1000E本体のサポートも可
Jun/2011	HP	715/64	FDD P/N:	調達	=可能	
Jun/2011	3COM	3C509B-TP	3C579-TP	ドライバー込での調達	=可能	
Jun/2011	TVI	Televideo	990 もしくは 995	の調達	=995 で可能	
Jun/2011	SGI	System board	P/N:030-1780-001	調達	=可能	
Jun/2011	IBM	xSeries 200	モデル 8478-41X 用 parts 09N6601/アダプタ 33L3083/256MB memory	調達	=可能	
Jun/2011	SUN	Blade150	用 mouse type-6 USB mechanical P/N:370-3632-01	調達	=可能	
Jun/2011	NEC	FC98-NX	FC-24VE 用 HDD P/N:FC-HD80KH/RS	調達	=可能	
Jun/2011	HP	J2501A	board	調達	=可能	

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センター [hirmc@workmanship.com](mailto:hirmc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター [tokmcs@workmanship.com](mailto:tokmcs@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request	Availability	結果
Jun/2011	DEC	VS2000 HDD 4A-RD54-A	調達	=可能		
Jun/2011	Hitachi	2.5" HDD 40GB IDE IC25N040ATMR04-0	調達	=在庫保有あり		
Jun/2011	HP	Ultrium232 tape ドライブ モデル DW064A	調達と3U Rackmount kit P/N:274338-B22	調達	=可能	
Jun/2011	HP	HDD 7959B x5 台	調達	=可能		
Jun/2011	SUN	SS20 HDD 2GB P/N:370-2071	調達	=可能		
Jun/2011	HP	PA-7300LC (745/132L)	調達	=可能		
Jun/2011	JMR	ZF3F	販売	=可能		
Jun/2011	HP	712/100 本体の調達と cable P/N:A2263-62045	調達	=可能		
Jun/2011	Cherokee	電源 MP404A1 P/N: 0950-2690	修理	=可能		
May/2011	AEG	Contacto LS4	調達	=可能		
May/2011	SGI	ORIGIN 300 System board P/N: 030-1780-001	調達	=可能		
May/2011	HP	HDD SPS-DRV 300GB P/N: 416728-001	調達	=可能		
May/2011	TEAC	FDD FD-235F	調達	=可能		
May/2011	TDK	FDD FD-05HG x150 台	調達	=可能		
May/2011	YE-DATA	FDD YD-702J-6637J 591061 x150 台	調達	=可能		
May/2011	IBM	2.5" HDD IC25N010ATCS04 x2 台	調達	=可能		
May/2011	三菱	Sequencer A1SCPU A3NCPU A2NCPU	調達	=可能		
May/2011	NEC	FC9821Ka	工業用 PC	調達	=可能	
May/2011	SUN	CD-ROM 370-3416 DVD-ROM 390-0025	調達	=在庫保有あり		
May/2011	HP	memory A6005A x36	調達	=可能		
May/2011	HP	B2600 FDD P/N:A7788-69101 A7788-64001	調達	=可能		
May/2011	DEC	DEC formatted ST251 HDD	調達	=可能		
May/2011	SUN	SS20 CPU P/N:501-2520	調達	=在庫保有あり		
May/2011	JASUNY	ATX 電源 JUTX-350	調達	=可能		
May/2011	IOMEGA	JAZ SCSIドライブ x2 台 とメディア		=可能		
May/2011	HP	C3600 745/132L 用 Memory A6016A x4枚 A6005A x16 枚	調達	=可能		
May/2011	三菱	A70BD-J71QBR13 board	調達	=可能		
May/2011	Motorola	MVME147SA-1	調達	=可能		
May/2011	HP	B2600 front FAN	調達	=代替品で可能		
May/2011	EBM-PAPST	AC-FAN model 8500N	調達	=代替品で可能		
May/2011	HP	J1473A 4 port console 切り替え switch	調達	=可能		
May/2011	Seagate	ST373455LW new	調達	=在庫 NEW 保有あり		
May/2011	HP	B2600 512MB memory P/N:A3863-66501	調達	=可能		
May/2011	HP	DL380 D4 用 memory P/N:343056-B21 413385-001	調達	=可能		
May/2011	HP	C3750 内蔵 HDD ST373454LC	調達	=可能		
May/2011	Intel	PC mother board AA-A97674-107 D845GEBV2/D845PESV	調達	=可能		

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センター [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request	Availability	結果	
May/2011	Raritan	KVM switch	電源 PD-30RC	調達	=可能		
May/2011	StorageTek	2540 Battery	P/N:371-2482 x4	調達	=可能		
May/2011	SUN	501-4127	Ultra1 frame buffer x1	調達	=在庫保有あり		
May/2011	HP	9000 715/64	電源 model:PSWD141601A	調達	=在庫保有あり		
May/2011	Fujitsu	HDD MAA3182SC	x4 台	調達	=可能		
Apr/2011	SUN	parts 501-4849	501-4127	調達	=在庫保有あり		
Apr/2011	SUN	21" CRT monitor	P/N:365-1400	調達	=代替品 365-1420 で可能		
Apr/2011	Motorola	MVME162-200		調達	=可能		
Apr/2011	NEWBURY DATA	HDD NDR1085		の調達	=代替品 ST4096 で可能		
Apr/2011	SUN/SONY	FDD MPF720-4	P/N:370-1419 540-2854-01	調達	=可能		
Apr/2011	HTS725016A9A364	HDD	x10 台/月	調達	=可能		
Apr/2011	NVIDIA	Quadro FX580 FY943AA	graphic board x2	調達	=可能		
Apr/2011	DEC	HAD 622MB	P/N:70-21170-01	調達	=可能		
Apr/2011	Dallas Semicon	DS1386-32K-120	NVRAM	調達	=在庫保有あり		
Apr/2011	DEC	TK50-K	tape メディア	調達	=可能		
Apr/2011	DELL	Poweredge 2500	電源 P/N:7000240-0001	調達	=可能		
Apr/2011	SUN	Ultra10 HDD	9.1GB ATA P/N:370-3693	調達	=可能		
Apr/2011	DELL	PE4600	PC	の調達	=可能		
Apr/2011	IBM	電源 API4FS40	P/N:24R2673	調達	=可能		
Apr/2011	KVM switch	UMT-1664		調達	=可能		
Apr/2011	Motorola	MVME147SRF	x1 MVME147-010 x3	調達	=可能		
Apr/2011	HP	715/100XC	電源 P/N:0957-0253 A4022-60006	調達	=可能		
Apr/2011	SUN	19" CRT monitor	GDM-1962B	代替の LCD monitor へ置き換え	=可能		
Mar/2011	IBM	Keyboard	66G0507	調達	=在庫あり		
Mar/2011	DELL	GX260	電源	調達	=可能		
Mar/2011	TEAC	FDD FD-235HF	C929-U5 P/N:19307709-29	10-30 台	調達	=可能	
Mar/2011	SUN	300-1847 300-1846 370-6455 371-0992 371-0837 300-1945 371-0983 541-1959 540-7868		等	調達	=可能	
Mar/2011	Fujitsu	S-7/300U	model170 の NVRAM	作成	=可能		
Mar/2011	Motorola	MVME133SA-20	MVME340B	の調達	=可能		
Mar/2011	SUN	Ultra5/10	用 memory P/N:370-3200	あるいは 370-3798	20 枚	調達	=可能
Mar/2011	IBM	parts 84F7112 16F1895 WDS-3200 MF35BC-799MA		などの調達	=可能		
Mar/2011	SUN	V210	本体	調達	=オーバーホール済	=可能	
Mar/2011	Cisco	P/N:WS-X6748-GE-TX		調達	=可能		
Mar/2011	HP	EISA adapter	model:A2084-60010	6 枚	調達	=可能	
Mar/2011	HP	HDD	model:A4118AR A1658 A2084 A4948A	等 2GB 5-10 台	調達	=代替品リサイズで可能	
Mar/2011	YE-DATA	FDD 5.25"	model:YD-380B	調達	=代替品で可能		

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request	Availability	=結果
Mar/2011	HP	LAN board	P/N:B5509-66001	調達	=可能	在庫あり
Mar/2011	SUN	CPU memory Uniboard	model:ADT7814A,P/N:540-6004 or 540-6257	=540-6004 は可		
Mar/2011	Maxcell	SuperDisk 120MB diskette		の調達	=可能	
Mar/2011	SUN	Ultra30	本体一式調達/オーバーホール(NVRAM、FAN 交換、FCO インストール)済		=可能	
Mar/2011	Mitsubishi	Sequencer FX2-32MT		調達	=可能	
Mar/2011	NEC	PC-98H53R	外付け HDD	調達	=可能	
Mar/2011	HP	HP9000 744/132L	本体一式と電源 P/N:0950-2690 model:MP404A1	の調達	=可能	
Mar/2011	HP	HP9000 715/100XC	CPU board,P/N:A4022-60015	2 枚調達	=可能	
Mar/2011	NIDEC	FAN	model:TA225DC	調達	=代替品で可能	
Mar/2011	Compaq	HDD 9.1GB wide	P/N:388210-001	の調達	=可能	
Mar/2011	SUN	P/N:501-2480		の調達	=可能	
Mar/2011	SUN	SS20	用 CD-ROM,P/N:540-2500	調達	=可能	
Mar/2011	HP	Cable	RGB color video 15pin to 3BNC(male),P/N:C2300-60005	1 本調達	=可能	
Mar/2011	SUN	Ultra5	のオーバーホール		=可能	
Mar/2011	DELL	PC	model PE2600	調達	=可能	
Mar/2011	HP	MO drive	model:C1114J、5.2GB 5.25" 外付け	修理	=可能	
Mar/2011	SUN	CPU	FAN+Heatsink、P/N:371-0837	調達	=可能	
Feb/2011	Seagate	HDD	model:ST3600N	、代替品をリサイズ	=可能	
Feb/2011	Hitachi	DK1386-32K-150	、代替品として DK1386-32K-120	在庫あり	=可能	
Feb/2011	SUN	Ultra1	用 24bit color frame buffer、P/N:501-2634	調達	=可能	
Feb/2011	HP	1000E computer	本体および 9144A tape 装置販売あるいは修理		=どちらでも可能	
Feb/2011	IBM	RS6000	電源調達	P/N:08F3493	=可能	
Feb/2011	SUN	Ultra60	修理		=可能	
Feb/2011	Motorola	MVME133SA-20	および MVME340B	の調達	=可能	
Feb/2011	Integrated Power Designs	電源修理	model:SRW-200-5008	=代替 CE-300-5009-IO3N5	で置換可	
Feb/2011	Intel	Pentium IV	CPU、640SL7Z8 COSTA RICA 3.2GHz	の調達	=可能	
Feb/2011	Pacific Power Products	電源	model:KPP401-7A	の調達	P/N:083-00087-0001	=可能
Feb/2011	Toshiba	AS8000 U2/1300CR3	および AS7000 U60/2450CR3	の NVRAM 交換	=可能	
Feb/2011	IBM	RS6000 PowerServer530	修理、System board P/N:31F4350	電源 model:AA15721 08F3493	=可	
Feb/2011	HP	電源	PSWD141601A	の調達	=可能	
Feb/2011	Seagate	HDD	model:ST34520N	の調達	=在庫あり	
Feb/2011	Toshiba	HDD	model:MK-1926FCV	の調達	=可能	
Feb/2011	IBM	370 computer	の電源交換	P/N:88G3990	=交換済	
Feb/2011	DEC/HP	αステーション 200/4-166	の電源調達	model:SA180-3505,P/N:30-44170-01	=可能	
Feb/2011	Intel	マザーボード	調達	model:D945GNT	=可能	

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センター [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの注文依頼あるいは調達要求とその調査結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Part Number	Description	Request /Availability	=結果
Feb/2011	SUN	Ultra10	NVRAM 値の滅失	=復旧交換済	
Feb/2011	TEAC	FD-235HS-700	もしくは FD-235HS-1000	10 代の調達	=可能
Feb/2011	SUN	memory	P/N:370-4940,540-6263,540-6401,540-6777	の調達	=可能
Feb/2011	Fujitsu	HDD	model:MAA3182SC	4台の調達	=可能
Feb/2011	DELL	GX150	の修理	=可能	
Feb/2011	Toshiba	AS7000	Ultra1E Ultra2 用 graphic board	P/N:501-4127	調達、=可能
Feb/2011	Encore	P8/N:118-103284-001	CPU/IPU kit	=可能	
Feb/2011	SUN	Blade2500	Silver の修理と FAN 交換	=可能	
Feb/2011		model:K1339	common control module	の調達	=可能
Feb/2011	HP	model:DRHVV/1024	DATARAM kit	の調達	=可能
Feb/2011	Fujitsu	HDD	model:M2681SBM /SCSI の代替品	=代替品をリサイズして可能	
Feb/2011	HP	XW4000	の修理	=可能	
Feb/2011	SUN	Ultra5no	オーバーホール	=可能、FAN,HDD,NVRAM などの交換と FCO の実施	
Feb/2011	Motorola	MVME162-412,MVME162-P244LE,MVME162PA-344SE	調達と NVRAM 交換	可能	
Feb/2011	SGI	Octane	本体	調達、model:WT5-2P400V12-2GB 2x400MHz/R12000,V12.256MB	=可能
Feb/2011	HP	B2600	の電源調達	P/N:0950-4051	=可能
Feb/2011	SUN	Ultra1	の graphic board	調達、P/N:501-2633	=調達可
Feb/2011	SUN	AXi	NVRAM 交換	=交換済	
Feb/2011	SUN	Ultra10no	NVRAM 作成		
Feb/2011	SUN	Enterprise450	修理/E450 および DDS-3 tape 装置修理	=すべて可能	
Feb/2011	SUN	Blade150	の NVRAM 値の無料事前登録	=済	
Feb/2011	Fujitsu	HDD	MAP3367NC	の調達と copy 作業	=可能
Feb/2011	VOX TECHNOLOGIES	産業用 PC	の電源調達	model:ACE840A	=調達可能
Feb/2011	Toshiba	AS7000	の電源交換修理	P/N:370-4326	=交換修理可能
Feb/2011	SUN	Fire V120	の修理	=可能、本体の在庫保有あり	
Feb/2011	Toshiba	AS7000	HDD ST373207FC	copy と交換、P/N:390-0165	=可能、データ copy 済
Feb/2011	HP	HP9000 B2000	の修理	P/N:A5983-66510	=修理のための部品調達可能
Feb/2011	SUN	SS20	用 memory	の調達、PN:501-2480	=調達可能
Feb/2011	Toshiba	AS4085	の修理	=可能	
Feb/2011	SUN	SS2,SS5,SS20	の外付け HDD 購入と SS5 および SS20 本体の調達	=すべて可能	
Feb/2011	Toshiba	Magnia 315R	、P/S:LITEON PS-6301-1L と HDD:MAN3184MC	の交換	=可能
Feb/2011	Seagate	ST3160023A	の調達	30-40 台調達	=可能
Feb/2011	HP	B180L A1266A	と A4323A	の 調達	=可能
Feb/2011	ZIATECH	ZT8904	、Singleboard computer	=調達可	
Feb/2011	HP	712/100	修理と HDD のデータ copy	=修理可能、データ copy 済	

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの故障解析・修理・作業依頼とその結果等の一部抜粋事例

Date 、Manufacturer 、Nomenclature 、 model 、Part Number 、 故障内容と処置 、=結果/可否

Apr/2012、HP、model:382 の HDD 1.2GB の Copy、=対応可能  
Apr/2012、HP、model:715/64 修理、=可能  
Apr/2012、SUN、E250 NVRAM 交換、=可能  
Apr/2012、HP、model:712/100 修理、=可能  
Apr/2012、NEC、PC9801BX2 修理、=可能  
Apr/2012、SUN、E450 HDD 修理 NVRAM 交換および FAN 交換、=可能  
Apr/2012、Motorola、MVME162-412 の NVRAM、Battery 交換と NVRAM の copy データ保存、=可能  
Apr/2012、SUN、Fire V240 の修理、=NVRAM、FAN 交換も可能  
Apr/2012、Toshiba、AS4085/SS20 修理とオーバーホール、=可能  
Apr/2012、SUN、Ultra5 Ultra60 修理、=修理に加え、NVRAM 交換、FAN 交換を含めて可能  
Apr/2012、SGI、Indigo HDD 2GB Narrow 交換、=可能  
Apr/2012、SUN、SPARCStation の NVRAM M48T08Y 交換、=可能  
Apr/2012、TeleVideo、TVI965 Horizontal 不良で Raster が縦線となる件の修理、=可能  
Apr/2012、HP、HP9000 電源 745/132L および 744/132L 電源修理、=対応可能  
Apr/2012、Toshiba、AS4035/SS5 NVRAM および FAN 交換、=可能  
Apr/2012、HP、PC model:DC7700 修理、=可能  
Apr/2012、Toshiba、AS4075 NVRAM 交換、=可能  
Apr/2012、Cisco、3745 修理、=可能  
Mar/2012、SUN、Blade150 NVRAM オンサイト交換・設定、=可能  
Mar/2012、Toshiba、UX2000 CPU FAN 交換、=可能  
Mar/2012、DEC、3000 および DECServer90M HDD 交換、=可能  
Mar/2012、Fujitsu、S-7/300U model:170 修理対応、=可能  
Mar/2012、Toshiba、AS7000/U30 電源 FAN 交換作業、=可能  
Mar/2012、SUN、Ultra5 Ultra10 Ultra20 noNVRAM FAN HDD の交換作業、=可能  
Mar/2012、DELL、PC model:Precision Workstation 360 と 470 のオンサイト修理、=可能  
Mar/2012、SUN、SS1+ IPX SS2 の NVRAM M48T02 オンサイト交換修理作業、=可能  
Mar/2012、DELL、PC model:GX150 修理、=可能  
Mar/2012、DEC、VAXStation model:VS49K-AB 修理、=可能  
Mar/2012、HP、B312L+の HDD 交換、=可能  
Mar/2012、SUN、Enterprise3000 HDD 交換、=可能  
Feb/2012、Compaq、PC model:D5PM の電源と MotherBoard 交換、=可能  
Feb/2012、Toshiba、AS4035/170H 修理、=可能/FAN も NEW に交換

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センター [hirmso@workmanship.com](mailto:hirmso@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの故障解析・修理・作業依頼とその結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Nomenclature	model	Part Number	故障内容と処置	=結果/可否
Feb/2012	SUN	Ultra10	NVRAM	交換	=可能/FANもNEWに交換	
Feb/2012	Toshiba	AS7000/U5	bootできず	NVRAM	修理、=可能/FANもNEWに交換	
Feb/2012	Hitachi Toshiba	旧PCの修理可否	FROLA370 486DX	など	=検査を実施後の判断となります	
Feb/2012	DEC	VAX4000/200	用 TK70 Tape	装置 RF30E HDD	の修理、=可能	
Feb/2012	DEC	VAX4000	モデル M96	修理	、=可能	
Feb/2012	SUN	Blade150	NVRAM	修理	、=可能	
Feb/2012	SUN	Blade100	NVRAM	修理	、=可能	
Feb/2012	SUN	AXi	NVRAM	修理	、=可能	
Feb/2012	HP	B2600	修理	、=可能		
Feb/2012	HP	B123L+	修理	、=可能		
Feb/2012	Toshiba	Magnia3200	HWR のHDD+AF200FC RAID	のHDD	修理、=可能	
Feb/2012	SUN	SPARCStation5	SS5	のNVRAM	修理、=可能	
Feb/2012	SUN-HP	SUN RAID	データを回避したのち RAID	を HP 用にパーティション作成してデータを移設作業	、=可能	
Feb/2012	SUN	Ultra80	NVRAM	修理	、=可能	
Jan/2012	Toshiba	AS7000	U30	NVRAM	修理、=可能	
Jan/2012	CISCO	3745	router	オンサイト保守契約の可否	、=可能	
Jan/2012	NEC	FC-9821Ka	FAN	交換	、=可能	
Jan/2012	Toshiba	AS7000	U5	引き取り修理	、=可能	
Jan/2012	SUN	Blade150	NVRAM	修理	、=可能	
Jan/2012	DEC	DEC Bridge90	DS700 DEC Server90M	サポート	、=可能	
Jan/2012	DEC	VS49K-AC	System board P/N:54-21177-02	サポート	、=VS49K-ABで可能	
Jan/2012	SUN	Enterprise 450	E450	HDD	修理、=可能	
Jan/2012	Toshiba	AS4035	170KX2	修理	、=可能	
Jan/2012	DELL	GXM5133	PC	修理	、=可能	
Jan/2012	Motorola	5" FDD	MVM881FA	修理	FD55GFR-7149 P/N:19307671-49、=在庫保有代替品で対応可	
Jan/2012	ARCHIVE	QIC tape	ドライブ	修理	、=可能	
Jan/2012	Motorola	MVME147-011	のNVRAM	M48T02-150PC1	copy 依頼	、=可能
Jan/2012	Unisys	120U-140	もしくは	120U-170	修理、= 近々に実施/可能	
Jan/2012	Toshiba	AS7000	U5	のNVRAM	交換をオンサイトで、=近々に実施/可能	
Jan/2012	Fujitsu	S-4/20H	HDD	を新品に交換とHDDの copy	作業をオンサイト、=近々に実施/可能	
Jan/2012	TVI	Terminal Televideo	mode:990	修理	、=代替品の提供/修理可能ですが、CRT が Burned(焼け)残像のため交換	
Dec/2011	Fujitsu	MO MCE3064SS	修理	、=不良品引き取りの Exchange	で代替品の提供可 /済	
Dec/2011	HP	MO C1114K	5.2GB	修理	、=済	
Dec/2011	Motorola	MVME187A	MVME1600-011	修理	、=不良品引き取りの Exchange	で代替品の提供可
Dec/2011	HP	41423A	修理	、=未処理/USAにて可能ですが、高額な修理費用となる恐れあり		

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmisc@workmanship.com](mailto:hirmisc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmnc@workmanship.com](mailto:tokmnc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの故障解析・修理・作業依頼とその結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Nomenclature	model	Part Number	故障内容と処置	=結果/可否	
Dec/2011	SUN	StorEdge3120	+	Blade150	修理	=済	
Dec/2011	DEC	VAX station	修理	model: VS49K-AC		=済	
Dec/2011	CISCO	router	3745		修理もしくは代替品の提供	=可能/在庫保有あり	
Dec/2011	CDC	CMD	Phoenix	9448	修理	=済/部品・装置の保有在庫あり	
Dec/2011	Toshiba	AS8000	U2/1300		故障	=Ethernet board P/N:501-2919 交換/済	
Nov/2011	Toshiba	FAN	不良	UX2000 用	オンサイト交換修理	=済	
Nov/2011	IBM	DAT			修理を exchange(不良品引き取り、代替品を出荷)で実施	=済	
Nov/2011	SUN	電源不良	V240		修理	=未処理/可能	
Nov/2011	Toshiba	NVRAM	交換	UX2000 U2/1200D		=済	
Nov/2011	Toshiba	Magnia	Z310RA1D1		修理	=可能/済	
Nov/2011	Fujitsu	MO	ドライブ	model:ZEB0 MO640F	修理	=可能/済	
Nov/2011	HP	DAT	DDS-2	P/N:C1539-00750	修理	=可能/済	
Oct/2011	HP		9000/382		修理	=HDD 交換/済	
Oct/2011	Toshiba	AF1200	73GB	HDD	オンサイト交換作業	=済	
Oct/2011		CTT8000E-S	tape		ドライブ修理	=済	
Oct/2011	Toshiba	AS4035/170K			修理	=済	
Oct/2011	SUN	SPARCClassic			の NVRAM 切れ	=交換、再設定/済	
Oct/2011	Apple	PowerMac	7100		の DATA 移行作業	=済	
Sep/2011	CDC	9762	SMD80	80MB	14" ドライブの修理	=修理済x1台、継続中 x1台	
Sep/2011	Toshiba	UX7000	E3500		の NVRAM 交換可否問い合わせ	=可	
Sep/2011	NEC	HDD	NX	MA350D	の copy 作業	=済	
Sep/2011	Toshiba	FW2000		model:50	修理可否	=可	
Sep/2011	UX2000i/1280S	CPU	FAN		入手可否問い合わせ	=入手可	
Sep/2011	SGI	INDY			故障修理	=済	
Aug/2011	Toshiba	UX2000	U1/170D	UX2000 U2/1200D	UX2000 U2/1300D	の NVRAM 交換可否問い合わせ	=可能
Aug/2011	Apple	PowerMac	7300/200		修理可否問い合わせ	=可能	
Aug/2011	CDC	SMD300	9766		の Head Alignment 作業問い合わせ	=可能	
Aug/2011	COMPAQ	Win/95	対応の DeskPro EN	DT6266/3.2/CDS	PC	修理可否問い合わせ	=可能
Aug/2011	SUN	E250	HDD、NVRAM		交換オンサイト作業	=済	
Aug/2011	Toshiba	Magnia	3010/S500		の FAN 交換引き取り作業	=済	
Aug/2011	Toshiba	UX2000	U2/1300D	HDD	の copy 作業	=オンサイト作業/済	
Aug/2011	SUN	SPARCStation	IPC		修理	=NVRAM 交換/済	
Aug/2011	Toshiba	AS1CMT1/ARCHIVE	2950S	QIC	ドライブから異音発生と Head の汚れ	修理依頼予定、=未処理/可能	
Aug/2011	Toshiba	AS7000	U5	CPU	FAN 交換予定	=保有在庫 代替品で対応/可	
Jul/2011	Fujitsu	GP7000F		model:200	の NVRAM battery 切れ	=交換修理/済	

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmisc@workmanship.com](mailto:hirmisc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmnc@workmanship.com](mailto:tokmnc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの故障解析・修理・作業依頼とその結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Nomenclature	model	Part Number	故障内容と処置	=結果/可否
Jul/2011	DEC	$\alpha$ station			修理可否問い合わせ/修理可能	
Jul/2011	Tishiba	FW2000	model:1300	NVRAM battery	切れ、=交換修理/済	
Jul/2011	SUN	Netra t1125		FAN	故障、=オンサイト修理/済	
Jul/2011	Fujitsu	MO	model:9607	ドライブ故障	、=未処理/代替品の提供可	
Jul/2011	DELL	GX280			修理、=未処理/可能	
Jul/2011	SUN	E3000		の NVRAM battey	切れ、=交換、再設定/済	
Jul/2011	HP	KVM switch	336044-B21	数台	電源入らない、画面が乱れるなど、=済	
Jul/2011	CISCO	3725	電源不良	LITEON PA-4131-2 P/N:34-1891-01	修理、=済	
Jul/2011	SUN	SPARCStation LX		の修理	、=HDD 交換作業/済	
Jul/2011	HP	電源	P/N:		修理、=済	
Jul/2011	SUN	SS5	NVRAM		交換、=済	
Jul/2011	SUN	Ultra1E/170CR	NVRAM	battery	切れ=NVRAM 再設定、交換/済	
Jul/2011	Seagate	ST310211A	HDD	の DATA	復旧、=オントラックへの手配/済	
Jul/2011	HP	9000/712+	100 model LA600A	の電源入らない	、=未処理/部品入手、修理は可能	
Jun/2011	SUN	Ultra60	model:1360	NVRAM 不良	error message Timeout waiting for packet、=済	
Jun/2011	SUN	Fire280R		オーバーホール(NVRAM、FAN 交換、Cleaning)	、=済	
Jun/2011	NEC	EWS4800/330PX		電源が入らない	、=未処理/parts によっては対応可能、NVRAM 等は不可	
Jun/2011	HP	B2600		修理と OS のインストール	、=済	
Jun/2011	SUN	Ultra5		のオーバーホール	、=未処理/近々の実施(オンサイトでも可能)	
Jun/2011	DEC	$\alpha$ workstation	DS25	時々電源が trip する	、=未処理/可能(引き取っての解析が必要)	
Jun/2011	HP	Printer Laserjet 4L		の修理もしくは代替品	、=代替品との交換/済	
Jun/2011	SUN	Fire280R		のオーバーホール(NVRAM、FAN 交換、Cleaning)	、=済	
Jun/2011	Toshiba	AS7000/U2	220	電源入らず	、=未処置/可能	
Jun/2011	Richo	MO ドライブ	model:RS-5060E		修理可否の問い合わせ、=弊社経由で USA に依頼/可	
Jun/2011	SUN	Netra t1405		継続修理の問い合わせ	、=メーカーの EOSL は弊社の Start/継続可能	
Jun/2011	SUN	Fire280R		オンサイト修理	、=済	
May/2011	SONICWALL	Pro230		修理	、=未処置/可能、保有在庫 5 台	
May/2011	SUN	Blade100		NVRAM 交換	、=済	
May/2011	IEI	ACE-841AP-S-RS		の FAN 交換	、=代替品と交換/済	
May/2011	SUN	Ultra1		NVRAM 交換	、=済	
May/2011	DEC	VME workstation		NVRAM 交換	、=済	
May/2011	SUN	Ultra2		と外付け HDD 4 台	修理、=済	
May/2011	Toshiba	PC SAT310CPT	US/64M	Win/95	の修理、=済	
May/2011	HP	D530CMT		修理	、=済	
May/2011	SUN	SS IPX		の NVRAM と FAN 交換作業	、=済	

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmisc@workmanship.com](mailto:hirmisc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmnc@workmanship.com](mailto:tokmnc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## お客様からの故障解析・修理・作業依頼とその結果等の一部抜粋事例

Date	Manufacturer	Nomenclature	model	Part Number	故障内容と処置	=結果/可否
May/2011	HP	9000/744	9000/745		の電源修理、HDD の copy、	=済
May/2011	HP	B2600			HDD の copy 作業、	=済
May/2011	Toshiba	FW2000			引き取り修理、	=済
May/2011	NEC	PC98H53R			2 台の電源不良修理、=電源を代替品と交換/	済
May/2011	Fujitsu	HDD M2681SXM			の copy 作業、=M1606SAU への copy 作業/	済
May/2011	DELL	GX270			修理、	=済
May/2011	Toshiba	Magnia3010			引き取り修理、	=済
May/2011	SGI	INDY			NVRAM 不良、=交換/	済
Apr/2011	SUN	Eliant820			故障、=交換/	済
Apr/2011	CDC	9766	SMD300		“Not READY” 修理、=未作業/修理可能、Parts は豊富に保有	
Apr/2011	Toshiba	AS7000	U5		継続修理の可否、=継続修理可	
Apr/2011	Toshiba	UX2000	U2		CPU FAN error message“FAN20”、FAN 不良、=交換/	済
Apr/2011	SUN	E450			内蔵 DAT および CD-ROM オンサイト修理、=交換/	済
Apr/2011	Toshiba	Magnia3010			HDD 修理、=交換/	済
Apr/2011	HP	9000/300	用 HDD 9153B 20MB		HP-IB ドライブ不良、=交換/	済
Apr/2011	SUN	Ultra5	model:400		OS が正常に起動しない、8mmtape ドライブと外付け HDD の動作確認、=済	
Apr/2011	HP	715/64			電源が切れる、電源交換修理、=済	
Apr/2011	Toshiba	AS7000	U2/2200S		の修理、NVRAM、CD-ROM および FAN 交換、=済	
Apr/2011	DELL	GX520SF			修理、=未実施/可能	
Apr/2011	Fujitsu	GP400S			オンサイト修理、=済	
Apr/2011	SUN	SS	IPX		の HDD 不良、=交換/	済
Apr/2011	Toshiba	AS4035			オンサイト修理、NVRAM と FAN 交換、=済	
Apr/2011	EXABYTE	8705			故障解析と修理、ドライブ交換/	済
Apr/2011	Fujitsu	MO	ドライブ MCE3023SS、MCE3064SS		の故障解析、=交換/	済
Mar/2011	HP	Apollo 425+			解析と修理、A1416-66571/Video board、HDD 交換、=済	
Mar/2011	DELL	Optiplex	GXMT5166		電源入らない、解析と修理、電源交換、=済	
Mar/2011	SUN	Blade2500	Silver		の内蔵 HDD が SCSI error 多発、交換作業、=済	
Mar/2011	SUN	AXi	board		の NVRAM、交換作業、=済	
Mar/2011	SUN		外付け HDD の full copy、		オンサイト作業、=済	
Mar/2011	HP	D530CMT	motherboard P/N:323091-001		故障解析と交換作業、=済	
Mar/2011	Toshiba	UX7000	E450		HDD 交換と NVRAM 交換、=済	
Mar/2011	HP	DL360	G4 3 代と DL380 G4 2 台		の修理、=済	
Mar/2011	EXABYTE	8505XL			修理、=済	
Mar/2011	HP	B2600			故障解析と電源 P/N:0950-4051 と FAN の交換作業、=済	
Mar/2011	SUN	Ultra10			故障解析と System board P/N:375-0066 FCO 済、FAN および NVRAM の交換作業、=済	

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センター [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センター [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

以下の事例は2011年1月末/23期まで。それ以降は上記のとおり Format を変更いたしました。

## 旧型 RISC-Uinx 関連

◇ **SUN Microsystems** = : ワークステーション Workstation / サーバー Server

### Systems:

SPARCsystem 670MP , SPARCstation SLC , SPARCstation ELC , SPARCstation IPX , Sparc Classic ,  
SPARCstation LX , SPARCstation 1(SS1) , SPARCstation 1+(SS1+) , SPARCstation 2(SS2) , SPARCstation 4(SS4) ,  
SPARCstation 5(SS5) , SPARCstation 10(SS10) , SPARCstation 20(SS20) , Ultra1 , Ultra1/170E , Ultra1E /170CR3 ,  
Ultra2 , Ultra5 , Ultra10 , Ultra30 , Ultra30 model 300 Creator3D , Ultra60 , SS20 Memory , UX7000 E/250 ,  
Enterprise 450 S , SPARCServer 330 , Enterprise 220R , Enterprise250 , Enterprise 3000 , Enterprise 6000 ,  
Enterprise 6500 , Brade 100 , Brade 1000 , Brade 1500 , Blade 2000 , Blade 2500 , Blade 2500 Silver , X3780A ,  
Fire V215 ,  
Fire V245 , Fire280R / F280R , Fire880 / Fire V880 , Fire V480 , Fire 4800 , Fire 6800 , Netra t1 105 , Netra  
t1 405 , Netra t1125 , Netra st D130 , AX1 NVRAM renewer ,

### System Boards:

370-0115 /U10 , 370-3197-03 , 375-0079 /Ultra10 , 375-0115 , 375-3061 /Brade100 , 375-3088 375-3152 / Blade150 ,  
375-3463 /Fire V245 , 501-2324 /SS20 , 501-2805 , 501-2924 /SS20 , 501-3059 , 501-3103 , 501-4676 , 540-2594-01 ,

### CPUs:

100-7192 , 501-2325 , 501-2486 , 501-2520 /AS5085 SS20 , 501-2613 60MHz , 501-2825 , 501-2904 /SS20 , 501-2924  
/SS20 , 501-2925 /SS20 SS10 , 501-2940 , 501-2925 75MHz /SS20 , 501-3011 /SS20 , 501-3082 , 501-4676 , 501-4849 ,  
501-5139 , 501-5149 U10 501-5239 , E450 CPU 501-5446 , Blade150/ 501-5740 527-1023 527-1077 527-1078  
527-1079 ,

### Power Supplies:

SS20 Power supply 300-1215 and 300-1279-01 , 300-1279 / AS4085 , SUN3/470 Power Supply ( 300-1089 /300-1047 ) ,  
E450 電源 X9682A (300-1302 / 300-1359) , 300-1301 , 300-1307 , 300-1308 /U1 , 300-1342 , 300-1343 , 300-1480  
/ V480 , 370-6776 / StorEdge 3310 , 370-3162 ,

### Memories:

X7052A , X7061A , X7062A , E450 Memory X7052 , 370-3797 , 370-3799 , 370-4940 V240 , 370-5677 /Blade150 256MB ,  
370-6209/2GBx2 , 370-7672 /Fire V240 , 370-7973 /Fire V240 , 501-2479 , 501-2480 /SS20 64MB DIMM , 501-2471  
32MB / SS5 , 501-2482 /SS20 4MB , 501-2622 /SS20 32MB , 501-3136 /128MB DIMM ,

### Others:

keyboard type-5C / 320-1250 -> 320-1253 Keyboard , 370-1170-01 MOUSE , 370-1587 Mouse -> 370-1586 , 370-1663  
mouse , 370-1664 mouse , 370-2728 / X1155A , 370-3721 Bracket , 501-2253 , 501-2325 , 501-2462 SCSI backplane ,  
501-2482 Graphic SS20 , 501-2919/Ethernet board , 501-2922 , 501-2955 , 501-3129 /Video card , 501-4127  
24bit color frame buffer/Ultra1 , 501-2633 Creator 3D , 370-1703 /Sbus , 530-1857 printer cable ,530-2080 ,  
X3670A/501-5690 , X3768A/370-4362 ,  
371-0837 Heatsink , X1155A 370-2728 High Speed Serial I/F ,

### SUN RAID :

StorEdge 3310 370-5403 ,370-5524 , StorEdge L9 380-0381 , StoreEdge L8 power supply P/N PSSF810201A ,

製品の修理・販売と NVRAM 作成:

◇ **Toshiba** = AS1000 /G30 , AS3080 (SUN3/80) , AS4035 , AS4035 /170KX2 , AS4050 / IPX , AS4060 , AS4075 , AS4080 ,  
AS4085 , AS4670 , AS4670GX (670MP) E200 , AS5080→SS10 にリプレース , AS5085 , AS7000 U1/140 , AS7000 U1E/170 ,  
AS7000 U1/170CR3 , AS7000 U2 , AS7000 U5 , AS7000 U10 , AS7000 U30 , AS8000 U2/1300 , AS8000 U2 /1200CR3 ,  
AS8000 U2 /1300CR3 , AS8080 , AS8085 , AS10MT01 , UX1000 の HDD , UX2000 U1/170D , UX2000 U2/2300D , UX2000i  
FAN , UX3000 ( SS1000E ) , UX7000 E250 , UX7000 E450 , UX7000 E3500 PN: 540-3809 , UX7000/4000 Fan , UX7000  
U5/400PGX24 , UX7000 /E4500 , Ultra 2 1300CR NVRAM ,

● Parts: UX7000 power supply/ 300-1260 and 300-1444 , 540-4673 /HDD ,

◇ **Fujitsu** = S-4/LEIA2 , S-4/5 , S-4 /20H , GP400S model10 /Ultra10 ,

お問い合わせ先: **株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082)924-4044 / FAX (082)924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03)5687-5910 / FAX (03)5687-5965

- ◇ **SGI** = IRIS 4D/25 , IRIS 4D-420VGX powersupply PN:013-0390-003 / 013-0391-003 , PN:013-0392-002 Status panel assy II , INDIGO 2 , INDIGO 2XL , 030-0117-018 , 030-0222-001 , INDY2 Graphic board PN:030-8202-004 , INDY NVRAM (Normal / High Resolution ) , INDY B006 , INDIGO Keyboard 9500801 , PEC4044B / 6064459 Indogo power supply , Octane2 : CMNB015ANG360 , 030-8110-003 PCA I/O , SR2300 parts ,
  
- ◇ **HP** = Able to supply for Whole computer system and the parts.  
LH3 / LH4 / 1000E Server , 6000/335H C2200A , 6000/670H , 9000/712-60 , 9000/712-100 一式購入 , 9000/ 715-33 , 9000/ 715-50 (A2633A) , 9000/715-64 computer 一式購入 , 9000/ 715-64 J4022A A2084-60012 /HDD , A3182-60001 /HDD , 9000 APOLLO 715/75 , 9000/ 715-80 , 9000/715-100 , 9000/748i-100 , 9000/362 A1473A controller , 9000/ 382 , 9000/ 330 , 9000/ 335H 7959B HDD , 9000/ 340 , 9000/ 345 , 9000/362 , 9000/382 A1474-66511 system board , 9000/ 670H , 9000/748i , 9000/A180C , B132L , B132L+ , B180L A2880-60406 , B2000 , B2000 power supply/ , B2000 NVRAM -> DS1687 , ZX2000 , DECPro 380 , B2600 / B2600+ , C200 , C3010 , C3700 , HP9000/D210 , HP9000/D390 , HP9000/K360 , HP9000/L1000 , HP7151 , 712/100 (A2615A) , P/S model PSWD141601A for 715/64 715/50 and 715/75 PN: 0950-2578 , 715/100 , 0950-2277 and 0950-0253 , 0950-4051 B2600 power supply , 0957-0253 /power supply ->0950-2578 PSWD141601A , HP9000/744-132L , A4100A model 755/125 , HP9000/745-132L , HIL Mouse Switch 修理 , A2838A 3 button HIL Mouse , A3863-66501 /DIMM , H748i OS HDD Copy , C160L , C180 , C200 Visualize / A4125-69010-A0004 CPU board , C200 Visualize / A4125-62005 , C4728-60101 , 715/100XC , XW8400 , HP-1000E BAC1-12966A 12966-60001-22 , B2000 power supply 0950-3695 , B2000 System board A5983-66510 , A4982-66502 Graphic/B2600 , 2300-60005 /Video cable , 2397A /35751C , N4000 Server HP4071 power supply E3160-61002 , HP9000/715-64 power supply PSWD 141601A , SRW-200-5008 , A1236-60001 32MB memory , A1473-66510 /CPU board , AA2263-62045 cable /712-100 , A3829-69002 B180L memory , A3863-66501 , A4014A , A4190-69128 B180L /System board , A4500-69001 , HP9000/744 Power supply MP404A1 Cherokee P/N: 0950-2690 for sale , A4964A 0950-2690 Power supply for repair , C4728-60101 HP745/132L mouse , P/N 04145-85100 / HP4145A 5.25" FDD software Disc , A4022-60015 System board/9000/715-100XC , A6070-69110 B2600 system board , C3750 , A2839B mouse , XW4100 HP-D2808F3P power supply , A4190-66528 CPU board , A4190-60028 CPU board , A4190-69128 CPU board , A6070-69110 system board , J2501A port module for D220 ,
  
- ◇ **DEC** = alpha Server 4100 (αServer) , alpha Server 1200 (αServer) CPU B3007-CA and System board 25147-02 , 12-19245-00 Battery->Replacement , 12-19526-02 VAX 8350 , 12-23676-01 VAX 8350 , 12-25024-11 , 12-25024-14 ,
  
- ◇ **IBM** = RS6000 parts : 7026-42T , 43P133 / 7248 , 43P150 /7043-150 , 7011-250 , 7012-320H , 7012-370 , 7013 PowerServer 530 , 7203-2310 53F3429 670MB HDD/RS6000 , 23F0168 coin battery , 33G0728 32MB , 00G3368 , 52G4801 , 52G4737 , CT12864A53E memory , 0841F0455 tray ,
  
- ◇ **Integrrix** = RS450
- ◇ **Bit 3 Computer Corp.** = model 467
- ◇ **NEC** = EWS4800/320PX
- ◇ **OKITAC S4 50**
- ◇ **Force Computers VME single board computer:** S2/40GX-32-S530-C8 VME RACK SUN , PN: 107384 50T/256-300-4-2 ,
- ◇ **Appolo** = 98229-66524 memory , 9000/744-132L ,

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/*WORKMANSHIP Co., Ltd.* <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## 旧型コンピューター関連

- ◇ Honeywell = DPS6 220V/50Hz 電源 (BPWU-601-01) , HDS5 / BDS5 Terminal 納品
- ◇ Data General = S/280 , S/130 ボード&電源納品 , 005-018623 ,
- ◇ モトローラ = MVME117-3F , MVME133S-1 , MVME133 , MVME147-010 , MVME147-023 , MVME147A , MVME147SRF , MVME162-22 , MVME162-202 , MVME162-220 , MVME162-222 , MVME162PA-242SE , MVME162P-252SE , MVME162-262 , MVME162-263 , MVME162PA-344SE , MVME162-433 with M48T08 , MVME162-512A , MVME162-532A , MVME162-02 , MVME167-003B , MVME167-32A , MVME187C , MVME225-1 , MVME1604-023 , MVME2304-0143 , MVME320A , MVME320A-1 , MVME320B-1 , MVME335A ,
- ◇ Force Computer = SYS68K/CPU-1A
- ◇ DEC = Digital Micro VAX II , PFTU ,  $\mu$  PDP-11/73 , SMS1000 (= LSI11/73) , PDP11 M7891-DX Memory , VAX4000-90A , VAX4000-96 , VAX4000-90SPXg , VAX 6320 , M7228 , M7485 , PDP MOS Memory ( M7891-BF , M7891-DA , M7847 , M7856 ) , M7850 , M8640 , M8881 , M8100 , M8101 , M8104 , M8105 , M8107 , M8109 , M8119 , M8123 , M8132 , 36-25891-01 , T2011-YA ,
- ◇ HP = HP1000E , HP85A , 141601A PN:0950-12578 (0957-0253) , 0950-2277 , 0957-0253 , 083-00087-0001 ,
- ◇ Agilent Technology= 370-2816 /VXI controller , 370-3415 /VXI controller ,
- ◇ Encore/Gould = P/N 160-103526-001 , P/N 160-103845-003 , P/N 161-103351-001 , P/N 161-103365-001 ,
- ◇ その他: SMS1000 , VOX technologies PEAK 6220 w / CPU ,
- ◇ SIMPACT Freeway1000 FW-1000 ,

## PC関連

- ◇ Compaq = ProleneA 4100 , AST386 , D530 , DeskPro 4000 / 6233MMX3200CDS , DeskPro XL-5100 , DeskPro 4100 , DeskPro EP power supply , Prosignia200 P/S: PA5281-2 , ML570 /Rackmount , N620C , EVO D5S , 243890-001 250W power supply , HP = 0950-2956 電源 , 0950-3240 powersupply-> 5064-1942/5064-1941 , 6911A/TX 10/100base fast ethernet , A3863-66501 -> A3863-69001 /512MBx2 , Vectra VLi8 SF6/500 , DC7600 379294-001 , 308437-001 D530CMT power supply ,
- DELL = GX1 , GXM 5133 販売 , 466MX , PowerEdge 300SC , PowerEdge 2400 , PowerEdge 2500 , PowerEdge 4600 , PowerVault 745N NAS , GX200 , WS220 P/S: NPS-330CBC , WS330 , WS340 P/S , Presision 220 , GX50 , GX150 , AlphaStation 255 / PD-474-AA , GX270 DHM , GX280 , Dimension 8200 power supply NPS-250GB , Dimension 8300 /power supply ,
- NEC = PC9801BX2 / U2 , PC9811L , PC9801XL , PC9821NE3 , PC9821XA10 , PC9821XS , FC-28V/SBZZ ,
- IBM = 9577DNG , PS/2 Model:30 286 , 7012-320 , 7012-370 , Thinkpad 720C , Think Centre 8183-64J , 750C 6883J8P , PS/55 5502 / 5530 , 04H6550 , 93H9113 Mouse for 7043-140 , ThinkCentre / 8320-5FJ , 84F7112 /RS232 PS55 , 09F1942 + 16F1895 /Mother and Sister PS55 ,
- Hitachi = FLORA 3020F , B16 // Gateway = E-1800 // SONY = FXT-500
- ASUS = PR-DLS533 GC-LE Motherboard , GIGABYTE GA-7VKMLS Motherboard , AS105 VX97
- TOSHIBA = Satellite M50 , T6600C , PV3000 , Pocket PC e800 /PD800E-00002-EN , DynaBook Satellite 110GS , Satellite Pro 4320 LCD , Magnia 3010 , Magnia Lite21 HDD MAN3184MP ,
- Fujitsu = PRIMERGY ES280 GP528B1C7 ,
- SmartBits = SX-7210 Fast Ethernet module , Promise = EIDE 2300 plus , Matrox = G200 Graphic , D-LINK = DGE-550SX 386SX20 computer system

お問い合わせ先: **株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## PC関連

- Industrial Computer = CV3000 / AR-B1476
- Mitsubishi = LM7500 /A7BD-J71AR2 ,
- Radisys PC Server , 97-9029-24 ,
- Adaptec= ASC29160 ,
- MAC G4 , Apple 7300/180 ,
- MPS5009/Magnum Power Solutions
- PowerSupplies: D3501P/Portwell->HG2-6350P ,

## 磁気ディスク/MO/ZIPドライブ

磁気ディスクは各社の様々なインターフェースで調達実績があります。

数十 MB から 500MB, 1GB, 2GB, 4GB, 9GB, 18GB, 180GB など入手、テストいたします。

インターフェースは ST506/412, ESDI, SMD, SMD-0, SMD-E, ESMD, IDE (ATA), SATA, SCSI ((SE (N, W), HVD, LVD, SCA), FC, HP-IB

-----メーカーとモデル名 -----

**CDC/IMP/Seagate** = 9448 CMD Foenix , 9776 SMD300 / Head Crash , 9762 SMD80 / Head Crash , RSD , FSD300 , FSD340 修理 , ST4376N , Sabre500 , Sabre850 , XMD800 / HD750 修理 , ST1102A , ST320014A , ST380011A , ST39140A , ST125 , ST125-1 , ST225 /ST506 , ST251 /Seek time 40ms , ST251-1 /ST506 Seek time 27ms , ST253 /ST506 , ST296N , ST3390N , ST3550N , ST3610N , ST31051N , ST31055N , ST31200WC , ST31200N , ST31230N , ST32151N , ST32271N , ST32272N , ST32430N , ST34371N , ST34520N , ST34520W , ST34571N , ST34573N , ST39102LW , ST39103LW , ST39175LW , ST39204LC , ST39216N , ST39216W , ST31804LC , ST318416N , ST318417N , ST318437LW , ST318438LW , ST336604LC , ST336605FC , ST336607LW , ST336704LW , ST336938LW , ST41650N , ST41650ND , ST336753FC , ST336807C , ST373207LW , ST336607FC , ST373207LC , ST373207LW , ST373453FC , ST373455FC , ST373455LW , ST1181677FCV , ST380215A , ST3160815A , ST3320620A , ST3500630A , ST3750640A , ST314855LC , ST3250310NS ,  
2.5" : SATA 60GB ST96812A , ST980815A , ST980825A ,

**LMS/Plasmon** = LD1200-601 , LD1200E-701

**Sun/Seagate** = ST4086E , ST4086 / 94155-86 , ST251 , ST251N , ST251-1 , ST125 , ST296N , ST2106N , ST11200N , ST12400N , ST31051N , ST31055N , ST31200WC , ST31230N , ST32151N , ST32430N , ST32430WC , ST32550N , ST34520N , ST34573N , ST34573W , ST34573W , ST39236LW , ST318436LC , ST318436LW , St318437LW , ST318275LC , ST318275LW , ST336754LW , ST336938LW , ST373207LC , ST320014A , ST340014A , ST340810A , 370-1392 , 370-1753 ST31200WC , 370-2070 /ST32430N , 370-2165 , 370-2366 /M2952->ST32550WC , 370-2366/2.1GB , 370-3414 , 370-3693 , 370-3863 ST38420A / Ultra 5 , 390-0106-04 /V120 , 501-2462 , 501-2708 , 540-2699 /2.1GB , 540-2938 , 540-3729 , 540-4304 , 595-4726 , 599-2225 , 599-2325 9GB ,

**Fujitsu** = M1603SXU , M1606SAX / M1606SXU , M2694ESA , M2312K , M2322K , M2333K , M2344K , M2372K , M2249S / M2249SA , M2242AS2 , M2243AS /ST506 68MB , M2263SA , M2227DW2 -> replaced to M2227D2 (42.82MB, 8heads, 615cylinders, 17sectors/track, 35msSeektime, ST506/412 interface, 3.5HH, MFM) , M2681SXM 256Byte/Sec replaced to M1606 with resized 256Bytes/sect , M2694ESA Sector512 to 256 , M2952Q , MAA3182SC 18GB wide , MAB3045SC , MAN3184MC (390-0085)/18GB, 10Krpm, SCA-2, Ultra160 , MAP3367NC ,  
MAW3073NC /73GB NEW が 100 台以上入手可 (Nov. 2008) total blocks=35,566,499 , MCB3023SS , MCE3064SS /MO , FMPD-252S , MCM3064SS /640MB MO -> MCE3064SS , MHW204BM , CA06297-B11100DL , MDG3064SS MO ,

**HITACHI /HGST** = DK511-5 /ST506 , DK515C-78 , DK314C-41 , DK312C-20 , DK312C-25 , DK32DJ-72MC /NEW , HDS721075KLA330 , HDS721616PLAT80 , HDT722525DLA380 / SATA II , HTC426040G9AT , HTE541680J9A , HUS157373EL3800 / DK32EK-72NC , MAW3073NC ,

**Matsushita** = LF-3290J 3.5" 640MB/1.3GB /MO ,

お問い合わせ先: **株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmc@workmanship.com](mailto:hirmc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmcs@workmanship.com](mailto:tokmcs@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

**HP** = 7937H (8 インチ) , 7906B & 7906D & 7906H (14 インチ) 修理/2008年9月末を持ってサポート終了/parts support は可能 , 7959B , 9100mx / C1114M External MO , 0950-2625 / A2084-60012 , A2084-69013 1GB N 5,4Krpm 3.5" , 5200ex / C1114J 5.2GB , 2600fx / C1114G 2.6GB , C1114F , C1114K 5.2GB , A1094-69012 / C2235 , C2247-69365 /1GB , C2247-69642 , A1658-60009 , A1658-69007 , A1658-69009 , C3325A , A1658-69021 /4GB 7.2krpm , A1658-69023 2GB 50pin , A1658-69027 , /36GB LC , 07N3220 , A1658-69032 , A2084 , A4118AR , A4948A , 289243-001 72GB , 175195-B22 , 175196-B22 ,

**Quantum** = ST2.1S /2.1GB SCSI , Atlas V XC18L011 , MV270S011 SCSI , FB1080S -> FB12S012 ,

**IBM/Maxtor** = XT1140 , XT1085 , XT8760 / XT2190 , XT4380Eb , DDRS-39130 , DDRS-34560 , 3380-A / D / E / J / K ( 2760950 , 2179646 , 2317398 , 00F6752 , 2157931 ) , 00K3980 , 55F9811 , 55F9915 /1.2GB , 73F9001 , WDS-3160S , DCAS-32160 , WD-3158 , 3370-1/2 ( 8498830 , 2330363 ) , 9332-200 / 9332-400 / 9332-600 ( 2453673 , 93X1662 ) , 10SR-1/2 ( 1615600 , 6493600 ) , 3390A , DCAS-34330 , DDRS-34560 P/N:00K3980,00K4000,00K4020 , DAL5-3540 IC35L020 AVER07-0 , 73F9001 , Diamondmax Plus8 , WDL-330R P/N 6128244 , IC35L009UWD210-0 07N6360 9GB wide , IC35L018UW210-0 , DJSA-210 /2.5" , 6Y080L0 /ATA80GB , IC35L040AVV207-0 40GB ATA , IC35L040AVN07-0 , 71629AP ,

**DEC** = DSP3210SW , RF/31EA , RF31 / RZ31 修理 , RWZ01 , RA72 , RA32-A , RA81 / RA82-AA (60Hz) , RA81 / RA82-AD (50Hz) , Motor and Brake Assy PN:70-21173-02 for RA82 , RD32-A / DEC part number , RF71-RA , RF72-RA , RF73-RA , RF74-RA , VAX8350 parts , VS2000 parts ,

**WesternDigital** = WDAC21200-00H /1.2GB ATA , WD280 / ESDI ->WD380 , WD5000YS-01MPB0 , WD800ADFD-60NLR5 , WD800JD-08LSA0 , WD1000BB-75CHE0 , WDS-3200 , WDAC1425-60F , WD3158 / PS2ESDI , WD1270 , WD43AA , WD3158 , WDAC2540 / 425MB

**PRIAM** = V185A -> ST4086 **RICOH** = RS5060E 5.25" **Diablo** = DIABLO31 **SONY** = RMO-S330 , SMO-D501 ,

**Conner** = CFS-850A , CFA540A / 540MB **Micropolis** = 1325 / ST506 **Quantum** = LT525S , 2150S , **LOGITEC** = LMO-S636F

**Toshiba** = MK-1926FCV 2.5" , MK4032GSY , ND-3561GR ,

**RODIME** = R03259T /210MB SCSI 3.5" PN A1630-69006 (=012545 , 012816 , 98571-67901 , A1630-60006 for Appolo)

**EMC/DELL** = CX2G10-146 /146GB , CX-2GDAAE-FD /FC-2Gb

**NEC** = PC-98H53R HDD and power supply , D3142 , D5146H /5.25" 40MB , D3126H , D5126

**ZIP** = Z250S

## Printer/Plotter/

- ◇ HP = 7574 , LaserJet5 / C3916A , LaserJet 4L/ 6L , LaserJet 5MP , LaserJet 5M /C3917A , LaseJet 4050 (LJ4050) , LaserJet4200 (LJ4200) , DiskJet 870 ,
- ◇ Canon / Sun = LaserWriter M6000G , NEWS Printer20 修理 ,
- ◇ Printronix = P300 / P6040L 修理 , P6040L /PN: 101200-001 , 105018-001 /power supply , P5210 (Replaced to P7210) , P5205B ( Replaced to P7205 ) ,
- ◇ DEC = Laser 1152 / LN07 , 1152 Pickup Roller PN: 29-29005-01 , LA75-A3 /240V , LA100 , LA75
- ◇ SUN = SPARCPrinter E / SPRN-E-V4 , P5200 , P5300 , LaserWriter II , NewsPrinter20 /QA-11 / 370-1533
- ◇ XEROX = NewsPrinter 20 / QA-11 / 370-1533 , Phaser 4500 V/N
- ◇ CALCOMP = 6613VRC / SEIKO = CH-5504-01 , CH-700 , CH810 / Lexmark = 4049-12R , / NEC = PIN WRITER P5300 修理,
- ◇ Apple = LaserWriter P/N 820-0317A I/O board ,

お問い合わせ先 : **株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd.** <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082)924-4044 / FAX (082)924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03)5687-5910 / FAX (03)5687-5965

## 磁気テープ装置 , tape drive , Autoloader , Library 関連

- ◇ **オープン・リール** = HP88780A , HP88780B , HP7947 , M4DATA 9905R , M4DATA 9914 , CipherM990 , Cipher MOD-701 /702 / 703 , Pertec , STK1953
- ◇ **1/4(QIC)** = Archive 2060S , 2150S , 2150L , 5945L-2 , 5945L-3 , Cipher540QIC , TEAC MT2ST / N65 , WangTek51000HT , WangTek5525ES , WangDat 5150EN (QIC36) , Sankyo CP-150B (QIC36) , 9144A , AS1CMT01 ,  
**QIC24** = TDC3620 ,
- ◇ **8mm ( EXABYTE )** = EXB-8200 , EXB-8505 , EXB-8500XL , EXB-8900 , EXB-8500Diff , EXB-8505XL , EXB-8705 , EXB-8505SA-NX , EXB-230D12 / 7000PWV , EXB-8900 , N8100AIT (SDX-300C) , Sun: Eliant 820 ( EL820 ) , 411 , 611 X , X6202A , Autoloader / Library StoreEdge L9 PN: 380-0381 , 599-2042-01 model 611 , Eliant 8205A /genuine FW ,
- ◇ **4mm ( DAT )** = WangDat3200 / 3800 / 3900 / 5525ES / 51000HT , Techmar3400 / 3800 , TC4200-900 , TS520CSL , HP C1533-00150 / 00510 / 60001 , Sony SDT9000 , SDT5200 / DDS2 , F6020D (M2475A =Sony SDT-1000) , SDT-1000 /DDS1 ,
- ◇ **DLT** = TR-S23XB-TE (SDLT) , TH8XH-TE (8000) , TH6AE-GW / TH6XF-EF (7000) , TH5AA-EY / TH5XB-TE / TH5HB-EW (4000) , TH8AL-MH , TH8AL-MJ , TH8AG-YF A22 = TH8AL-YF A05 , SDLT320 HVD ,
- ◇ **1/2 inch** = IBM3480 / 3490 , 21F7901 IBM 9track open reel tape drive ,
- ◇ **Seagate** : STT220000A , CTT8000E-S , ST42001WD , STD224000N , STD2401LW
- ◇ **StorageTek ( STK )** : C7379-00173
- ◇ **HP** : Surestore DAT8i , 24i , C1537-00156 , HP9144A 1/4" 16track / Capstan 修理 , 35401A 1/4" AutoChanger , C1504B PN:35480-00950 , 2645A Block mode Terminal 内蔵 02640 CTU /13255 CTU / , HP2648A , C6364A /DDS3 , 0950-3002/DDS , Surestore DLT80 , SSL2020 AIT , 180751-001 board for SSL2020 ,
- ◇ **DEC**: TK50
- ◇ **FUJITSU**: M2248C , M2248E , M2475A =Sony/ SDT-1000=F6020D , M2488FA , M2488U2 , F6479 , M8100
- ◇ **NEC** : LL0101H Autoloader, LL0101H LT02 AutoLoader
- ◇ **TandBergData** : TDC4120 , HP9144A , 9144K ,
- ◇ **Overland Storage** : T490E-DS-FWSE Library(3490 Compatible)
- ◇ **SUN** : 599-2107-01 , 599-2147-01 , StorEdge L9 380-0381 , 370-1571 DAT , StorEdge L100 , 380-1332-01 DDS5 , PowerEdge 2850 , 599-2147-01 Eliant820 Ext ,  
**IBM** : 87G1479 , 87G1480 = 21H5172 /DDS , 46G2224 5GB 8mm ,
- ◇ **SONY** : SDT11000 /BM

## ターミナル, モデム,

NCD916-WW / N916WW ターミナル , NCD keyboard FWD-118A

HP 2645A Terminal + two 02640 Tape drives, 2648A

VT330 , VT340 (Color: White , Amber , Green / A2:115V , 240V )

VT286-F , VT220 , VT320-H2 ,

ME5614D OMRON モデム , Motorola 3266 Modem ,

TEKTRONIX 4325 , 4225

IBM 3151-45 / 54F9261

DEC LetterWriter ,

HP 700/92 (C1001)

ADDS 4000/260 ,

TeleVideo / TV1990 ->995-65 , TV1935 , TV1965 ->995-65 ,

TV1995-65 (NEW が TV1990, 965 代替として入手可)

Wyse WY-GPT , QUME QVT-62 ,

LUCAS DEECO /ST3220

Computron 115-79 CRT tube 交換

COROLLARY CNS-1600 terminal server

OMRON: ME5614D2 ,

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル3F TEL (082)924-4044 / FAX (082)924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル2F TEL (03)5687-5910 / FAX (03)5687-5965

## 電源/用途 : Power Supplies for RAID, HDDs, Tape Derives , PC case , PC/Redundant, Battery, AC adapter

RAID, 外付けドライブ用電源の調達

- ◇ ARTESYN = SCL25-7610                    DAREN ELECTRONICS = P/N UPP100-233 ,
- ◇ ETASIS = model EPR-301R , EFRP-2462 / EFRP-462 (replacement of EPR-301R )
- ◇ Skynet = SNP-6033-T , SNP-7043-T , SNP9063 , SNP-3163-2 , SNP-7063 , SNP-9563 , NFN40-7608
- ◇ DELL = 24RGY /WS330 Power supply , Inspiron 5000E Battery ,
- ◇ DELTA = SMP-75NB :00G2855 (8191201)/7012 power supply , RPS-350AB-A
- ◇ 3P / Pacific Power Products = KPP401-7A Radisys PN 083-00087-0001
- ◇ LAMBDA V650 /V604 LLL ,
- ◇ ABLECOM = SP262-1S PWS-0055 ,
- ◇ FSP Group = FSD300-60BTB , 9PA3003103 , FSP200-50GL ,
- ◇ SANYO = 1N100AAS1.2VNiCd    UMEC = UP0252A-01PAC adapter ,
- ◇ Zippy Technology /EMACS = MPN1-6300F , MPNH-6810F , P1G-6300P , SP2-4300F , SP2-4400F-R , LP2-4200F , SP2-4250F
- ◇ SUN = 370-4861 , 371-0539-01    IBM = ThinkPad T42 2374 battery
- ◇ Compaq/HP = 643P AC adapter ,

## RAID Controller , RAID subsystem

BC-4852 , Daytona / CRD-5300-101 /BBR-20G-12S / BayBridge RAID BBR-RT1810-2HC /18GBx10, Ciprico 6500 , ProRAID600UW ,  
AF1200 用 HDD ,  
EMC = CRARIX CX400

## FDD, CD-ROM

- ◇ TEAC: FD-55BR , FD55BR-101-U , FD-55BV , FD-55GR , FD-235F 100-U ,    ◇ YE DATA YD-180 (2DD) 1.6MB /8" (Nov./2008 時点  
FD-235GF , FD-235HS , FD-55GFR , FD-55GFV-17-U /19307200-17,                    では入手付加、修理可) , YD-702B-6036BD ,  
CD-532S ,
- ◇ MITSUBISHI :MF355F-2490UC FDD , MF356C-799MF , MF504B-370U /5.25" ,    ◇ Encore / Gould : BVME 680 ,
- ◇ CHINON FDD (2DD) FZ-357,                    ◇ NEC : FD-1165FQ 8" 720KB , FD1155C , FD1157C ,  
FD1155D ,
- ◇ PC-9881N 8" FDD , FD-1165FQ (1.6MB)
- ◇ SUN : 370-1419 (SS5) , 370-2102 , 370-2816-02 , 540-2500 SS20 ,    ◇ Matsushita : LK-RC808AB , MF355F-3592HA ,  
540-2854-01 (SS5) , 595-1929-05 ,                    ◇ Sony MPF52W-00D , MPF720-4 PN: 540-2854 ,
- ◇ TOSHIBA TXM3301E1 /with Caddy

## Cable, Terminator

55400-05M / SCSI HD50-HD50 5m

SUN Splitter cable 530-1869 / X985A , 530-2383 SCSI 68pin 3feet ,

## Motor Generator (M. G.)

=MotorGenerator は、Motor を回転させて 50Hz あるいは 60Hz/3Phase から 400HzAC 変換する装置で、  
これによって整流した DC はより安定します。

ちなみに、CDC の CYBER 17X コンピュータや周辺装置の回路に使用する AC はすべて 400Hz を使用していました。

- ◇ M. G. Voltage Regulator Board 29-1782、39-009

お問い合わせ先 : 株式会社ワークマンシップ / WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F                    TEL (082) 924-4044 / FAX (082) 924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F    TEL (03) 5687-5910 / FAX (03) 5687-5965

## Tester/Logic Analyzer/Measurement Equipment, Industrial Equipments and others

- ◇ CONTROL DATA CORP. Tester = CDC TB216 FTU , TB2AB PFTU
- ◇ Agilent = 6011A , 6031A
- ◇ GenRad = 2620 , ICTA 2255 ,
- ◇ 三菱 Sequencer : FX1-80MR , FX-80MR , FX1-32MR , FX1-64MT , FX2-32MT ,
- ◇ Agilent Technology : E8408A ,
- ◇ FX1-80MR , FX1-64MT , FX2-32MT ,
- ◇ Valve:SISTEMP 634400 ,
- ◇ Control Equipment Limited :K1339 RS Control System P/N 2500-315(2500-282) ,

## 磁気メディア/その他

- ◇ 5.25inch 2HD フロッピーディスク 85 万枚納品 (Sony ブランド) , 883-91EF ディスクパック ,
- ◇ HP12940A Disc Pack , HP7906 Fixed Disc / New , 40-100A tape /HP2645A
- ◇ DELL ノート PC 用 LCD12.1" LT121SS-105 / Samsung. Pinpoint Tester 修理、DC600A Q1C150Mb 修理
- ◇ ALTER FPGA STRATIXII EP2560F1020C5
- ◇ MYLEX DAC860PG
- ◇ ZIP 100 Disc

**FAN** Please come into <http://www.workmanship.com/pdf/84fans.pdf>

- ◇ SPRO SJ-80Y12BT-12V / for HITACHI PC B16EX3 , SJ-80Y12BT -> 109R0812S401
- ◇ FONSAN DFB0412M , DFB0412L -> DELTA ELE. EFB0412MD -> SANYO 109P0412H901 , 109P0412F901 , 109P0412M901 , DFB0812H -> 109R0812S401
- ◇ SUN = 371-0837 V240 CPU fan (fan : 1004KL04W-B59-B50-ND) , 540-2640 (Kit 560-2044 )/40x40x10 5krpm , 540-2666/SUN Ultra1 ->109P0812H702 , 371-0837/CPU fan for V210 and V240 ,
- ◇ NIDEC = TA225DC H34587-57 -> 109P0612S7D01 /Lock Sensor , TA500DC A34538-90 ,
- ◇ HP= Repair C240 CPU fan , Repair B2000 CPU fan A6070-62034 , Repair B2600 CPU fan A6070-62034 , D04X-24TH-00B/ LaserJet , Fans for SAN/8 P/N 158222-B21 san with sensor ,
- ◇ Canon = D04X-24TH-23B /LaserJet,
- ◇ Mitsubishi Projector = TA225DC H34587-57 ask us to replace ,

## ● CRT / LCD / Plasma Monitor

- ◇ DM-066F / CRT 370MEB22 (CN5) tube NEC 社製/NEW の調達と交換
- ◇ SONY = GDM17E10 VXI mainframe , E1432A VXI 16ch board , E1433B VXI 8ch board , E8491B VXI IEEE 1394 I/F ,
- ◇ SUN = GDM-20D10 365-1167 /20" , 365-1335 , 365-1337 , 365-1383 , 365-1394 365-1395 /18" LCD , 365-1420 /19" LCD , 370-1533 , GDM-20D10 / GDM20D20 , GDM20E10 / GDM20E20 , Flexscan L788-I ,
- ◇ SGI = GDM-5011 PN 061-0061-001 , GDM-FW9011 P/N061-0060-001 , CMN014 , CMNB024 061-0040-002 / 061-0040-001 , 061-0063-001
- ◇ Matsushita = MD400F640PD1A Plasma /Repair
- ◇ Others = G084SN03V1 ,

お問い合わせ先：株式会社ワークマンシップ/WORKMANSHIP Co., Ltd. <http://www.workmanship.com>

本社営業 [sales@workmanship.com](mailto:sales@workmanship.com) 及び 広島メンテナンス・サービス・センタ [hirmsc@workmanship.com](mailto:hirmsc@workmanship.com)

〒731-5133 広島市佐伯区旭園 3-33 清水ビル 3F TEL (082)924-4044 / FAX (082)924-4144

東京メンテナンス・サービス・センタ [tokmsc@workmanship.com](mailto:tokmsc@workmanship.com) 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-8 材商會館ビル 2F TEL (03)5687-5910 / FAX (03)5687-5965

## ● KVM Switch/Router/Multiport Transceiver Unit/Switch / Bus Extender / Router/Firewall

- ◇ Raritan = SMX18 , UMT1664-RK , UST1 ,
- ◇ Cisco =WS-C2924-XL-EN , 2503ARX2003A , 2505 , 2501 Router , 2514 , 2516 , Catalyst 2924XL , LD417 powersupply , WS-X6K-SUP1A-MSFC /NVRAM with socket , 3620 , 3640 , 3745 , 4500 , WS-C3524-xL-EN , WSC2924-XL-EN , 7204 , 1841 , WS-C2916M-XL , WS-C2948G-L3 , WS-C3548-XL-EN ,
- ◇ Rose Electronics = EE2-2x4U ,
- ◇ CaBLeTROnSYSTems= MT-800 with LANVIEW ,
- ◇ ICS 4886B-IEEE488 Bus Extender
- ◇ EMC DS-8B2-00 /8ports 2Gb FC switch
- ◇ NOKIA = IP650 ,
- ◇ Allied Telesis = CentreCOM 210T/S ,
- ◇ Sonicwall PRO230 ,

## その他の装置および部品, Toner, Ribbon

**オーディオ関連:** AKAI S3200XL Sampler , EVI Sentinel 100EL Speaker box w/Amp , AG6200 Video Deck / BD800 Projector CRT TUBE / Harris = 3030 / 80 COLUMN CARD READER / Juki 80 Column オフラインカードパンチ修理 / DE100i-CSWTN tray / Toner:C3102A / Inertia Dynamics :Brake 1701-2321 / Lauer PCS9100 / SEW : MAS51A060-503-00 , MAS51A010-503-00 , TWK:111-6"-5K-KV-KH , CLS65-4096G4096K2G04 , RH28/150-AG-KV-KH-RK1-GG ,DEC LA50R-06 printer ribbon , DEC LA75 ribbon ,

**A/D converter:** U-01AD